

Sensor WDA4

WDA4

Sensor magnético de proximidad de extenso alcance y alta potencia

APLICACIÓN

El sensor magnético de proximidad de extenso alcance no se ve afectado por el polvo ni la acumulación de material y se utiliza para detectar material ferroso en movimiento a una distancia de hasta 75 mm del sensor.

MODO DE FUNCIONAMIENTO

El sensor WDA está diseñado para usarse en elevadores de cangilones y detectar los cangilones con el fin de calibrar su velocidad y alineación. También puede detectar desplazamientos del transportador de tornillos y pernos de hierro cuando van acoplados a cangilones que no sean de hierro. Un uso más especializado del sensor WDA va destinado a la detección de cadena floja o rota.

El sensor se utiliza junto con un PLC o con una unidad de control Watchdog™ de 4B o A400 Elite. Se proporcionan dos señales de salida: una es una salida de pulso, que representa cada cangilón detectado y la segunda señal es una salida continua cuando se detectan cangilones en movimiento. La salida continua puede cablearse activada o desactivada de forma normal (consultar el procedimiento en el manual).

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Rango de detección ajustable, de 25 mm a 75 mm
- ▶ Indicadores LED
- ► Soporte de montaje incluido
- ► Entrada de conducto NPT de 1/2"
- ► Hecho en acero inoxidable
- Disponible en versión alta temperatura
- ▶ Protección IP66

NÚMEROS DE PIEZAS/ACCESORIOS

▶ WDA4V342AI
▶ HTAS1V34
Sensor estándar WDA4 con pica de toma a tierra
▶ HTAS1V34
Sensor WDA4 de alta temperatura - NO APROBADO

▶ WDAMB Soporte para sensor (incluido en el sensor)

AS62 Escudo de abrasión

SISTEMAS DE CONTROL COMPATIBLES CON 4B

▶ WDC4VxxCAI Sistema de control Watchdog Elite▶ A4004V46CAI Sistema de control Elite A400





Copyright © 2023 4B Group. Todos los derechos reservados. La información está sujeta a cambios o modificaciones sin previo aviso. Consultar el manual de instrucciones para ver el procedimiento correcto de instalación. CRD050724









Sensor WDA4

DIMENSIONES





Rango de detección de movimiento





Conectar el sensor WDA a los sistemas de supervisión digital Watchdog Elite o A400 Elite para control de las cintas transportadoras y elevadores de cangilones. El sensor WDA también se puede conectar directamente a un circuito del arranque del motor o PLC.

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
Gama de tensiones operativas	De 12 a 24 V CC + 10 %
Corriente de suministro	40 mA
Indicador LED	Verde (parpadeante) - Objetivo detectadoVerde (apagado) - Objetivo no detectado
Salida de impulsos (MÁX)	Relé de estado sólido, 25 mA sumidero o fuente a 240 V CA/CC (MÁX), no inductivo
Salida continua (MÁX)	Relé de estado sólido, 25 mA sumidero o fuente a 240 V CA/CC (MÁX), no inductivo
Rango de detección	Ajustable, de 25 a 75 mm
Rango de detección	De 20 a 2000 p.p.m. (pulsos por minuto)
Cable	6 núcleos de 3 m
Temperatura de funcionamiento	de -20 °C a +50 °C
Entrada de conducto	½" NPT
Protección contra penetración	IP66
Aprobaciones	ATEX, IECEx Zone 20

Copyright © 2023 4B Group. Todos los derechos reservados. La información está sujeta a cambios o modificaciones sin previo aviso. Consultar el manual de instrucciones para ver el procedimiento correcto de instalación. CRD050724





